

# Raphy's Toll – Perles à souder

Niveau : débutant

Temps estimé : 45–60 min

## 💼 Matériel nécessaire

- 1 plaque à picots carrée ou rectangulaire (env. 20 × 20 picots)
- Perles à repasser **taille standard**
- Papier sulfurisé
- Fer à repasser (sans vapeur)
- Surface plane et résistante à la chaleur



## 🔥 Soudure

1. Place le **papier sulfurisé**
2. Fer chaud
3. Presse doucement en cercles, de manière régulière pour une fonte uniforme
4. Retourne et repasse légèrement l'autre côté
5. Laisse refroidir à plat, ou passe sous l'eau froide entre deux petites planches à découper, pour le tenir plat.

## 🔄 Variantes possibles

- 🔑 Porte-clés (ajouter anneau au centre sous la pointe de la casquette)